


TECTRON
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY
99.0444.031/AM 233044/01 .15
www.grohe.com


Pure Freude an Wasser




37 421
37 426
37 454




37 427
37 459




37 428
37 461



- (D)1 (I)5 (N)9 (GR) ...13 (TR) ...17 (BG) ...21 (RO) ...25
(GB)2 (NL)6 (FIN) ...10 (CZ) ...14 (SK) ...18 (EST) ...22 (CN) ...26
(F)3 (S)7 (PL) ...11 (H) ...15 (SLO) ...19 (LV) ...23 (UA) ...27
(E)4 (DK)8 (UAE) ...12 (P) ...16 (HR) ...20 (LT) ...24 (RUS) ...28





II



Sicherheitsinformationen

- Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.
- Nur Originalersatz- und Zubehörteile** verwenden. Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Gewährleistung sowie der CE-Kennzeichnung und kann zu Verletzungen führen.

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 6V-Lithium Batterie Typ CR-P2
- Mindestverweilzeit: (2 - 10 s einstellbar) 5 s
- Erfassungsbereich mit Kodak Gray Card, graue Seite, 8 x 10", Querformat: 45cm
- Schutzzert.: IP 55

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 0,5 MPa ein Druckminderer einzubauen.



Installation, siehe Klappseite II.
Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen
(DIN 1988/DIN EN 806 beachten!)
Anschlüsse auf Dichtigkeit und Armatur auf Funktion prüfen.



Bedienung,

siehe beiliegende Anleitungen
99.0438.xxx



Wartung, siehe Klappseite III - IV.

- Funktionsteile dürfen nicht gefettet werden!
- Vorabsperrung schließen.
- Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen.



Ersatzteile,

siehe Klappseite I (* = Sonderzubehör)



Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

Störung / Ursache / Abhilfe

Störung	Ursache	Abhilfe
Wasser fließt nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Sieb im Magnetventil verstopft • Magnetventil defekt • Steckverbinder ohne Kontakt • Batterie leer (Kontrolleuchte signalisiert Dauerleuchten) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sieb reinigen - Magnetventil austauschen - Steckverbindungen prüfen - Batterie austauschen
Wasser fließt ununterbrochen	<ul style="list-style-type: none"> • Düse verstopft • Magnetventil defekt • Erfassungsbereich für die Sensorik zu groß eingestellt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kolben reinigen - Magnetventil austauschen - Reichweite mit Fernbedienung (Sonderzubehör, Best.-Nr.:36 407) reduzieren
Keine Spülung oder Spülung zu kurz	• Ledermanschette ausgetrocknet	<ul style="list-style-type: none"> - Ledermanschette aufweiten oder austauschen
Spülung zu lang	• Ledermanschette noch nicht eingeweicht	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrere Spülungen (ca 5x) auslösen um Manschette einzweichen



Safety notes

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- **Use only genuine replacement parts and accessories.** The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification, and could lead to injuries.

Technical data

- Voltage supply: 6V lithium battery type CR-P2
- Minimum delay time: 5 s (2 - 10 s adjustable)
- Reception range according to Kodak Gray Card, grey side, 8x10", landscape: 45 cm
- Type of fitting protection: IP 55

If static pressures exceed 0.5 MPa, a pressure-reducing valve must be installed.



Installation, see fold-out page II.
Flush pipes thoroughly before and after installation (observe EN 806)!
Open hot and cold water supply and check that connections are watertight.



Operation,
see technical product information
99.0438.xxx.



Maintenance

- see fold-out page III - IV.
- Function parts must not be greased!
 - Close the isolating valve.
 - Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate with special grease.



Replacement parts

see fold-out page I (* = special accessories)

Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

Fault / Cause / Remedy

Fault	Cause	Remedy
Water not flowing	<ul style="list-style-type: none"> • Filter upstream of solenoid valve blocked • Solenoid valve defective • Plug-in connector without contact • Battery discharged(indicator lamp lights up continuously) 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean filter - Replace solenoid valve - Check plug-in connector - Replace battery
Water flowing continuously	<ul style="list-style-type: none"> • Nozzle blocked • Solenoid valve defective • Detection zone for the sensor system is set too high 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean piston - Replace solenoid valve - Reduce range using remote control (special accessory, Prod. no.: 36 407)
No flushing or flushing too short	• Leather seal dry or damaged	<ul style="list-style-type: none"> - Open out or replace leather seal
Flushing too long	• Leather seal not yet softened	<ul style="list-style-type: none"> - Perform several flushes (approx. 5) to soften the leather seal.

F

Consignes de sécurité

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- N'utiliser que des pièces de recharge et des accessoires d'origine. L'utilisation d'autres pièces entraîne automatiquement l'annulation de la garantie et du label CE, ainsi qu'un risque de blessures.

Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation : pile lithium 6 V de type CR-P2
- Temps de séjour minimal: 5 s (réglable 2 à 10 s)
- Champ de détection avec la carte Kodak Gray, face grise 8 x 10", format paysage: 45 cm
- Type de protection de la robinetterie : IP 55

Afin de respecter la norme DIN 4109 en matière de bruits, il est recommandé d'installer un réducteur de pression d'eau (RPE), en cas de pressions statiques supérieures à 0,5 MPa.

Installation, voir volet II.

 Bien rincer les alisatcanions avant et après l'installation (respecter les normes DIN 1988/DIN EN 806) !

Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Pannes/Causes/Remède

Pannes	Causes	Remèdes
Pas d'écoulement d'eau	<ul style="list-style-type: none"> • Tamis, situé devant l'électrovanne, bouché • Electrovanne défectueuse • Pas de contact au niveau des fiches de raccordement • Pile usée 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer le tamis - Remplacer l'électrovanne - Contrôler les fiches de raccordement - Remplacer la pile
L'eau s'écoule et ne s'arrête plus	<ul style="list-style-type: none"> • Douille bouchée • Electrovanne défectueuse • Le réglage du champ de détection du capteur est trop élevé 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer le piston - Remplacer l'électrovanne - Réduire le champ de détection du capteur avec la télécommande (accessoires spéciaux, réf. 36 407)
Pas de rinçage ou le rinçage est trop court.	<ul style="list-style-type: none"> • Le manchon en cuir est sec ou endommagé 	<ul style="list-style-type: none"> - Tirer le manchon en cuir ou le remplacer, voir Maintenance
Rinçage trop long	<ul style="list-style-type: none"> • Le manchon en cuir n'est pas encore humidifié 	<ul style="list-style-type: none"> - Effectuer plusieurs rinçages (env. 5x) pour humidifier la manchette



Utilisation,
voir l'information technique 99.0438.xxx

 **Maintenance,** voir volet III - IV.

- Ne pas graisser les composants de fonctionnement!
- Fermer le robinet d'arrêt.
- Contrôler et nettoyer toutes les pièces, les remplacer le cas échéant.



Pièces de recharge
Voir volet I (* = accessoires spéciaux)

Entretien

Les consignes d'entretien de cette robinetterie figurent dans les instructions d'entretien ci-jointes.

E

Información de seguridad

- La instalación solo puede efectuarse en recintos a prueba de heladas.
- Utilizar **solo repuestos y accesorios originales**. La utilización de otros componentes conlleva la nulidad de la garantía y del marcado CE y puede causar lesiones personales.

Datos técnicos

- Alimentación de tensión: batería de litio 6V tipo CR-P2
- Tiempo mínimo de permanencia: 5 s (ajustable 2 - 10 s)
- Zona de detección conforme a Kodak Gray Card, lado gris, 8 x 10", formato oblongo: 45 cm
- Tipo de protección de la grifería: IP 55

Si la presión en reposo es superior a 0,5 MPa, se recomienda instalar un reductor de presión para alcanzar los valores de emisión de ruidos según DIN 4109.

Instalación, véase la página desplegable II.

Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta DIN 1988/DIN EN 806)!

Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.



Utilisation,
véase la información técnica de productos
99.0438.xxx.



Mantenimiento

, véase la página desplegable III - IV.

- Las piezas funcionales no deben engrasarse!
- Cerrar el bloqueo de seguridad.
- Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas en caso de necesidad.



Piezas de recambio,
véase la página desplegable I
(* = accesorios especiales)

Cuidados

Las indicaciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

Error / Causa / Remedio

Error	Causa	Remedio
El agua no sale	<ul style="list-style-type: none"> • Tamiz obstruido delante de electroválvula • Electroválvula defectuosa • Conexión de enchufe sin contacto • Batería descargada (la lámpara de control se ilumina permanentemente) 	<ul style="list-style-type: none"> - Limpiar el tamiz - Sustituir la electroválvula - Verificar las conexiones de enchufe - Sustituir la batería
El agua sale continuamente	<ul style="list-style-type: none"> • Boquilla obstruida • Electroválvula defectuosa • La zona de detección del sistema sensor está ajustada de forma demasiado amplia 	<ul style="list-style-type: none"> - Limpiar el émbolo - Sustituir la electroválvula - Reducir el margen de alcance con el mando a distancia (accesorio especial, núm. de pedido: 36 407)
No hay descarga o es muy breve	<ul style="list-style-type: none"> • Junta de cuero seca o dañada 	<ul style="list-style-type: none"> - Ensanchar o sustituir la junta de cuero
Descarga demasiado prolongada	<ul style="list-style-type: none"> • Junta de cuero todavía no remojada 	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuar varias descargas (aprox. 5) para remojar la junta de cuero



Informazioni sulla sicurezza

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti antigelati.
- Impiegare solo pezzi di ricambio e accessori originali.** L'utilizzo di altre parti comporta il decadimento della garanzia e del marchio CE e può provocare lesioni.

Dati tecnici

- Alimentazione di tensione: batteria al litio 6V tipo CR-P2
 - Tempo di attesa minimo: 5 s (2 - 10 s regolabili)
 - Campo di ricezione con Kodak Gray Card, lato grigio, 8 x 10", formato orizzontale: 45 cm
 - Tipo di protezione del rubinetto: IP 55
- Per mantenere l'indice di rumorosità conforme a DIN 4109, a pressioni statiche superiori a 0,5 MPa è necessario installare un riduttore di pressione.

Installazione, vedere risvolto di copertina II.

Prima e dopo l'installazione, effettuare un lavaggio a fondo del sistema di tubazioni (osservare le norme DIN 1988/DIN EN 806).

Aprire l'entrata dell'acqua fredda e calda e controllare la tenuta dei raccordi.



Utilizzo,
vedere le informazioni tecniche
99.0438.xxx

Manutenzione, vedere risvolto di copertina III - IV.

- Le parti funzionali non devono essere ingassate!
- Chiudere la valvola d'intercettazione.
- Controllare, pulire ed eventualmente sostituire tutti i pezzi.



Pezzi di ricambio
vedere il risvolto di copertina I
(* = accessori speciali).

Manutenzione ordinaria

Le avvertenze relative alla manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nelle istruzioni per la cura del prodotto accluse.

Guasto / Causa / Rimedio

Guasto	Causa	Rimedio
L'acqua non scorre	<ul style="list-style-type: none"> Filtro prima della valvola elettromagnetica ostruito Valvola elettromagnetica difettosa Connettore a innesto senza contatto Batteria scarica (la spia di controllo resta accesa in modo continuo) 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire il filtro Sostituire la valvola elettromagnetica Controllare i connettori a innesto Sostituire la batteria
Erogazione continua	<ul style="list-style-type: none"> Ugello otturato Valvola elettromagnetica difettosa Zona di rilevamento per i sensori impostata troppo grande 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire il pistone Sostituire la valvola elettromagnetica Ridurre la portata con il telecomando (accessorio speciale, n. di ordine: 36 407)
Nessuno sciacquo o sciacquo troppo breve	Manicotto di cuoio seccato o danneggiato	Allargare o sostituire il manicotto di cuoio
Sciacquo troppo lento	Manicotto di cuoio non ancora inzuppato	Effettuare più sciacqui (ca. 5x) per inzuppare il manicotto



Informatie m.b.t. de veiligheid

- De installatie mag alleen in een vorstbestendige ruimte plaatsvinden.
- Gebruik **uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires**. Door het gebruik van andere onderdelen vervallen de garantie en het CE-keurmerk en kunnen verwondingen optreden.

Technische gegevens

- Voeding: 6V-lithiumbatterij type CR-P2
- Min. verblijfsduur 5 s
(2 - 10 sec. instelbaar)
- Detectiebereik met Kodak Gray Card, grijze kant, 8 x 10", dwarsformaat: 45 cm
- Klassering van de kraan: IP 55

Om de geluidswaarden volgens DIN 4109 aan te houden, dient bij statische drukken boven 0,5 MPa een drukregelaar te worden ingebouwd.

Installatie, zie uitvouwbaar blad II.

 **Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen** (DIN 1988/DIN EN 806 in acht nemen)!

Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de aansluitingen op eventuele lekkages.



Bediening,

zie de technische productinformatie
99.0438.xxx

Onderhoud, zie uitvouwbaar blad III - IV.

- Vet functieonderdelen niet in!
- Sluit de voorafsluiter.
- Controleer alle onderdelen, reinig en vervang deze indien nodig.



Reserveonderdelen

zie uitvouwbaar blad I (* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

Storing / Orzaak / Oplossing

Storing	Orzaak	Oplossing
Water stroomt niet	<ul style="list-style-type: none"> Zeef vóór magneetventiel verstopt Magneetventiel defect Stekkerbinding heeft geen contact Batterij leeg (controlelampje brandt eerst continu) 	<ul style="list-style-type: none"> Zeef reinigen Magneetventiel vervangen Stekkerbinding controleren Batterij vervangen
Water stroomt continu	<ul style="list-style-type: none"> Sproeier verstopt Magneetventiel defect Detectiebereik van de sensoren te groot ingesteld 	<ul style="list-style-type: none"> Zuiger reinigen Magneetventiel vervangen Bereik met afstandsbediening (speciaal toebehoren, best.nr.: 36 407) reduceren
Geen spoeling of spoeling te kort	Lederen manchet uitgedroogd of beschadigd	Verbreed of vervang het lederen manchet
Spoeling te lang	Lederen manchet nog niet ingeweekt	Meerdere spoelingen (ca. 5x) activeren om de manchet in te weken



Säkerhetsinformation

- Installationen får bara utföras i frostfria utrymmen.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör.** Användningen av andra delar medför att garantin samt CE-märkningen inte längre gäller och kan leda till personskador.



Underhåll, se utvikningssida III - IV.

- Funktionsdelar får inte fettas in!
- Stäng spärren.
- Kontrollera och rengör alla delarna, byt vid behov.



Reservdelar

se utvikningssida I (* = extra tillbehör).



Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade skötselmanvisningen.

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 6V litiumbatteri typ CR-P2
 - Min. vilotid: 5 sek (kan ställas in på 2 - 10 sek.)
 - Mottagningsområde med Kodak Gray Card, grå sida, 8 x 10", tvärformat: 45 cm
 - Armaturens skyddsklass: IP 55
- En reduceringsventil enligt DIN 4109 ska installeras om vilotrycket överstiger 0,5 MPa.

Installation, se utvikningssida II.



Spola noggrant igenom rörledningarna före och efter installationen
(observera DIN 1988/DIN EN 806)!

Öppna kallvatten- och varmvattentillförsern och kontrollera att anslutningarna är täta.



Betjäning,
se den tekniska produktinformationen
99.0438.xxx

Störning / Orsak / Åtgärd

Störning	Orsak	Åtgärd
Vatten rinner inte ut	<ul style="list-style-type: none"> • Sil framför magnetventil igentäppt • Magnetventil defekt • Instickningsanslutning utan kontakt • Batteriet tomt (kontrolllampan lyser permanent) 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengör silen - Byt magnetventil - Kontrollera instickningsanslutningen - Byte av batteri
Vatten rinner oavbrutet	<ul style="list-style-type: none"> • Munstycke igensatt • Magnetventil defekt • Sensorearnas mottagningsområde för stort inställt 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengör kolven - Byt magnetventil - Reducera räckvidden med fjärrkontrollen (extra tillbehör, best.-nr: 36 407)
Ingen spolning eller för kort spolning	<ul style="list-style-type: none"> • Lädermanschett uttorkad eller skadad 	<ul style="list-style-type: none"> - Utvidga eller byt lädermanschett
Spolar för länge	<ul style="list-style-type: none"> • Lädermanschett ännu inte uppmjukad 	<ul style="list-style-type: none"> - Spola flera gånger i följd (ca 5x) för att mjuka upp manschetten



Sikkerhedsoplysninger

- Installationen må kun foretages i frostssikre rum.
- Anvend **kun originale reserve- og tilbehørsdele**. Anvendes der andre dele, er garantien og CE-mærkningen ikke længere gældende. Det kan desuden medføre tilskadekomst.

Tekniske data

- Spændingsforsyning: 6V-Lithiumbatteri type CR-P2
- Minimumsopholdstid (kan indstilles til 2-10 sek.): 5 sek.
- Dækningsområde med Kodak Gray Card, grå Side, 8 x 10", tværformat: 45 cm
- Armaturbeskyttelse: IP 55

For at overholde støjniveauet angivet i DIN 4109 skal der monteres en trykformindskende ventil, hvis højletrykket er på over 0,5 MPa.

Installation, se foldeside II.

 **Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (overhold DIN 1988/DIN EN 806)!**

 **Åbn for koldt- og varmvandstilførslen og kontrollér, om tilslutningerne er tætte.**



Betjening,
se tekniske produktinformation
99.0438.xxx



Vedligeholdelse, se foldeside III - IV.

- Funktionsdelene må ikke være fedtede!
- Luk afspærringen.
- Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt.



Reservedele
se foldeside I (* = specialtilbehør).



Pleje
Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i den vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

Fejl / Årsag / Afhjælpning

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Vandet løber ikke	<ul style="list-style-type: none"> Sien foran magnetventilen er tilstoppet Magnetventilen er defekt Stikforbindelsen har ikke kontakt Batteriet er afladt (kontrollampen lyser først permanent) 	<ul style="list-style-type: none"> Rens sien Udskift magnetventilen Inspicér stikforbindelsen Udskift batteriet
Vandet løber uafbrudt	<ul style="list-style-type: none"> Dyse tilstoppet Magnetventilen er defekt Sensoren registreringsområdet er indstillet for stort 	<ul style="list-style-type: none"> Rens stemplet Udskift magnetventilen Reducer rækkevidden med fjernbetjening (specialtilbehør, bestillingsnr.: 36 407)
Ingen skylning eller skylning for kort tid	<ul style="list-style-type: none"> Lædermanchet udtrøret eller beskadiget 	<ul style="list-style-type: none"> Udvid eller udskift lædermanchetten
Skylning for lang tid	<ul style="list-style-type: none"> Lædermanchet endnu ikke blødgjort 	<ul style="list-style-type: none"> Fler skylninger (ca. 5x) udløses for at blødgøre manchetten



Sikkerhetsinformasjon

- Strømforsyningssenheden er utelukkende egnet for bruk i lukkede rom.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.**
Bruk av andre deler medfører at garantien opphører og CE-merket blir ugyldig, og kan føre til personskader.

Tekniske data

- Spenningsforsyning: 6 V litiumbatteri type CR-P2
- Minste oppholdsvarighet: 5 s (justerbar 2 - 10 s)
- Registreringsområde med Kodak Grey Card, grå Side, 8 x 10", tverrformat: 45 cm
- Beskyttelseskasse for armaturen: IP 55

For å overholde støyverdiene monteres en reduksjonsventil ved statisk trykk over 0,5 MPa. Unngå store trykkforskjeller.

Installering, se utbreitsside II.
Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installasjon
(følg DIN 1988/DIN EN 806)!
Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen,
og kontroller at koblingen er tette.



Betjening,
se teknisk produktinformasjon,
99.0438.xxx.



Vedlikehold, se utbreitsside III - IV.
• Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.
• Alle deler kontrolleres, rengjøres, skiftes ut om nødvendig og smøres inn med spesial-armaturfett.



Reservedeler
se utbreitsside II (* = ekstra tilbehør).



Pleie
Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveileiding.

Feil / Årsak / Tiltak

Feil	Arsak	Tiltak
Vannet renner ikke	<ul style="list-style-type: none"> Silen foran magnetventilen er tett Magnetventilen er defekt Ingen kontakt på støpselstilkoblingen Batteriet er tomt (kontrollampen lyser kontinuerlig) 	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør silen Skift ut magnetventilen Kontroller støpselstilkoblingen Skift batteri
Vannet renner uavbrutt	<ul style="list-style-type: none"> Dyse tett Magnetventilen er defekt Innstilt registreringsområdet for sensorikken er for stort 	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør stempellet Skift ut magnetventilen Reduser rekkevidden med fjernkontrollen (ekstra tilbehør, best. nr.: 36 407)
Ingen spylelse eller for kortvarig spylelse	<ul style="list-style-type: none"> Skinnmansjetten tørket ut eller skadet 	<ul style="list-style-type: none"> Utvid eller skift ut skinnmansjetten
For langvarig spylelse	<ul style="list-style-type: none"> Skinnmansjetten ikke gjennomfuktet ennå 	<ul style="list-style-type: none"> Utløs flere spyllinger (ca. 5) før at mansjetten skal fuktes



Turvallisuusohjeet

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojaatuissa tiloissa.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita.** Muiden osien käytöltä johtaa takuun ja CE-tunnusmerkinnän raukeamiseen ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Tekniset tiedot

- Virransyöttö:** 6V-litiumparisto tyyppi CR-P2
 - Vähimmäisoloaika** (säädettävissä 2 - 10 s): 5 s
 - Tunnistusalue Kodak Gray Cardin kanssa,** harmaa Sivu, 8 x 10", poikittaiskoko: 45 cm
 - Hanhan kotelointiuokka:** IP 55
- Jotta salittuja meluaroja ei ylitetä (DIN 4109), on laitteeseen asennettava paineenalennusventtiili lepopaineeseen ylittäessä 0,5 MPa.

Installation, katso käänöpuolen sivu II.
Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen
(DIN 1988/ DIN EN 806 huomioitava)!
Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liittäntöjen tiivisyys.



Käyttö, ks. tekninen tuotetiedote, 99.0438.xxx



- Huolto**, katso käänöpuolen sivu III - IV.
- Toimintaosia ei saa rasvata!
 - Sulje katkaisin.
 - Tarkasta ja puhdista kaikki osat, vaihda tarvittaessa uusiin.



- Varaosat**
Katso käänöpuolen sivu I
(* = lisätarvikke).



- Hoito**
Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-opassa.

Häiriö / syy / korjaus

Häiriö	Syy	Korjaus
Vesi ei virtaa	<ul style="list-style-type: none"> Magneettiventtiiliin siivilä tukossa Magneettiventtiili rikki Pistolittimen kosketushäiriö Paristo tyhjä (merkkivalo palaa ensin jatkuvasti) 	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista siivilä Vaihda magneettiventtiili Tarkasta pistoliitin Vaihda paristo
Vesi virtaa tauotta	<ul style="list-style-type: none"> Suutin tukossa Magneettiventtiili rikki Tunnistimen tunnistusalue säädetty liian suureksi 	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista mäntä Vaihda magneettiventtiili Vähennä tunnistusetäisyttä kauko-ohjaimella (lisätarvikke, tilausnumero: 36 407)
Lian lyhyt tai puuttuva huuhtelu	Nahkatäytteestä kuivunut tai vaurioitunut	Avenna tai vaihda nahkatäytteestä
Lian pitkä huuhtelu	Nahkatäytteestä ei ole vielä pehmennyt riittävästä	Huuhtele alias useamman kerran (n. 5x), jotta täytte pehmenee



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Montaż można wykonać tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
- Należy używać **wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów**. Korzystanie z innych części spowoduje utratę gwarancji oraz oznaczenia CE i może doprowadzić do obrażeń ciała.

Dane techniczne

- Napięcie zasilające: bateria litowa 6V Typ CR-P2
- Minimalne opóźnienie: 5 s (zakres 2 - 10 s)
- Obszar detekcji według Kodak Gray Card, szara strona, 8 x 10", orientacja pozioma: 45 cm
- Stopień ochrony armatury: IP 55

Aby utrzymać niski poziom głośności armatury 4109 przy ciśnieniu statycznym powyżej 0,5 MPa, należy zamontować reduktor ciśnienia.

Instalacja, zob. str. rozkładana II. Przed instalacją i po niej dokładnie

 **przeplukać przewody rurowe**
(przestrzegać DIN 1988/DIN EN 806)!
Odkręcić zawory doprowadzenia
zimnej i ciepłej wody oraz sprawdzić
szczelność połączeń.



Obsługa, zob. informacja techniczna, 99.0438.xxx



Konserwacja, zob. str. rozkładana III - IV.

- Części funkcjonalnych nie należy smarować!
- Zamknąć zawór odcinający.
- Sprawdzić wszystkie części, oczyścić i ewent. wymienić.



Części zamienne

zob. strona rozkładana I
(* = wyposażenie dodatkowe).



Pielegnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.

Usterka / Przyczyna / Środek zaradczy

Usterka	Przyczyna	Środek zaradczy
Woda nie wypływa	<ul style="list-style-type: none"> Niedrożne sitko przed zaworem elektromagnetycznym Uszkodzony zawór elektromagnetyczny Brak styku w złączu wtykowym Rozładowana bateria zasilająca (lampka kontrolna świeci stale) 	<ul style="list-style-type: none"> Oczyścić sitko Wymienić zawór elektromagnetyczny Sprawdzić złącze wtykowe Wymienić baterię zasilającą
Woda wypływa nieprzerwanie	<ul style="list-style-type: none"> Niedrożna dysza Uszkodzony zawór elektromagnetyczny Obszar detekcji układu czujników jest zbyt duży 	<ul style="list-style-type: none"> Oczyścić tloczek Wymienić zawór elektromagnetyczny Zmniejszyć zasięg za pomocą pilota (wyposażenie dodatkowe, nr kat.: 36 407)
Brak splukiwania lub splukiwanie zbyt małe	<ul style="list-style-type: none"> Wysuszony lub uszkodzony kolnierz skórzany 	<ul style="list-style-type: none"> Rozszerzyć lub wymienić kolnierz skórzany
Zbyt długi czas splukiwania	<ul style="list-style-type: none"> Kolnierz skórzany nie jest jeszcze dostatecznie namoczony 	<ul style="list-style-type: none"> Przeprowadzić kilka operacji splukiwania (ok. 5x), w celu namoczenia kolnerza skórzanego



ملاحظات الأمان

- لا يمكن تركيبه إلا في المغرف الداخلية من المطبخ.
- لا تستخدم سوى قطع الغيار والاضلاع الأصلية. سودي استخدام قطع غيار أخرى إلى الغار، المصنعين والرقم التعريفي لجهة التوافق (CE)، وقد يؤدي إلى حدوث اصطبات.


البيانات الفنية

- فلسطنة الإبداد: بطارية ليثيوم 6 فلط (النوع CR-P2)

5 وون
الحد الأدنى لوقت التأخير (10 - 2 ث قابل للضبط):
نطاط، الاستقبال، فقا للطاقة الرمادية من كود لك (Kodak Gray Card)

45 سم
الجانب الرمادي، "8x10"، أفقى:
نوع وافي التركيب:

في حالة تعيدي ضغط الاسباب 0.5 ميغاباسكال، يجب تركيب مخفض للشطف.
تحجب الاختلالات الضغط بمعدلات كبيرة بين خط تغذية المياه الساخنة والباردة.



التركيب راجع الصفحة المطبوعة II.

شطف، الموسير بالكامل قبل التركيب وبعد (راجع EN 806).
افتح خط تغذية المياه الساخنة والباردة وتحقق من
احكام التثبيت صدارات وحدة تسخين.

الخلل/السبب/الحل

الحل	السبب	الخلل
- تنظيف المصفاة	<ul style="list-style-type: none"> • انبعاد جهة التيار لمصفاة الصمام بالخلف الوليبي • استبدال الصمام بملف لوبي • تلف الصمام بملف لوبي • ربط ووصل القืน • تلف تفريغ شحنة البطارية (أي عدم بطيء مسباخ المؤثر باستمرار) 	عدم تدفق المياه
- تنظيف الكابس	<ul style="list-style-type: none"> • الغوة مسورة • تلف الصمام بملف لوبي • يتم ضبط محل كتف جهاز التحكم بدرجة عالية للثانية 	تدفق المياه باستمرار
- خفض المجال باستخدام جهاز التحكم عن بعد (الاضافة الخامسة، رقم الملبيه: 36 206)		
- توسيع أو استبدال مانع التصرب المصنوع من الجلد	<ul style="list-style-type: none"> • مانع التصرب المصنوع من الجلد جاف أو قائف • لا يتم الشطف أو وقت الشطف قصير للغاية 	
- قم بإجراء عمليات شطف متعددة (حوالى 5 مرات) لتليين مانع التصرب المصنوع من الجلد.	<ul style="list-style-type: none"> • لم يتم تليين مانع التصرب المصنوع من الجلد حتى الان • وقت الشطف طويل للغاية 	



Πληροφορίες ασφαλείας

- Η εγκατάσταση επιπρέπεται αποκλειστικά σε προστατευμένους από τον παγετό χώρους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης και του σήματος CE, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Τροφοδοσία τάσης: Μπαταρία λιθίου 6V τύπου CR-P2
- Ελάχιστος χρόνος αδράνειας (δυνατότητα ρύθμισης από 2 - 10 δευτερόλεπτα): 5 δευτερόλεπτα
- Περιοχή ανίχνευσης με Kodak Gray Card, γκρι σελίδα, 8 x 10", ορίζοντα διάταξη: 45 cm
- Βαθμός προστασίας των εξαρτημάτων: IP 55

Για την τήρηση των ορίων θορύβου κατά DIN 4109 σε πιέσεις πρεμίας μεγαλύτερες από 0,5 MPa πρέπει να τοποθετηθεί ένας μειωτήρας πίεσης.

Εγκατάσταση, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II.

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 1988/DIN EN 806)! Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγχετε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

Βλάβη / Αιτία / Αντιμετώπιση

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το νερό δεν ρέει	<ul style="list-style-type: none"> Το φίλτρο της μαγνητικής βαλβίδας έχει βουλώσει. Βλάβη μαγνητικής βαλβίδας Απουσία επαφής των ακροδεκτών Αποφρόπομένη μπαταρία (η λυχνία ελέγχου μένει μόνιμα αναψυγμένη) 	<ul style="list-style-type: none"> Καθαρισμός φίλτρου Αντικατάσταση μαγνητικής βαλβίδας Ελέγχετε τους ακροδεκτες Αντικαταστήστε την μπαταρία
Το νερό ρέει αδιάκοπα	<ul style="list-style-type: none"> Βουλωμένη θηλή Βλάβη μαγνητικής βαλβίδας Η περιοχή ανίχνευσης αισθητήρα είναι πολύ μεγάλη 	<ul style="list-style-type: none"> Καθαρίστε το έμβολο Αντικατάσταση μαγνητικής βαλβίδας Μειώστε την ευβέλεια με το τηλεχειριστήριο (Προαιρετικός εξοπλισμός, Αρ. παραγγελίας: 36 407)
Χωρίς πλύση ή πολύ σύντομη πλύση	Η δερμάτινη μανσέτα έχει στεγνώσει ή έχει φθαρεί	Ανοίξτε ή αντικαταστήστε τη δερμάτινη μανσέτα
Πολύ μεγάλη διάρκεια πλύσης	Η δερμάτινη μανσέτα δεν έχει μαλακώσει	Πραγματοποιήστε περισσότερες πλύσεις (περ. 5 φορές) για να μαλακώσει η μανσέτα



Bezpečnostní informace

- Instalace smí být provedena pouze v místnostech chráněných před mrazem.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Při použití jiných, neoriginálních dílů neplatí záruka a CE-certifikace, kromě toho hrozí nebezpečí úrazu.

Technické údaje

- Napájecí napětí: 6 V lithiová baterie, typ CR-P2
- Minimální doba prodlevy
- (nastavitelná od 2 - 10 s): 5 s
- Přijímací dosah s kartou Kodak Gray Card, šedá strana, 8 x 10", příčný formát: 45 cm
- Druh el. ochrany armatury: IP 55

Pro dodržení předepsaných hodnot tlaku je při statických tlacích vyšších než 0,5 MPa nutné namontovat redukční ventil.

Instalace, viz skládací stranu II.
Potrubní systém před a po instalaci

 důkladně propláchněte
 (dodržujte normu EN 806)!
Otevřete přívod studené a teplé vody a
zkontrolujte těsnost všech spojů.



Obsluha,
viz technické informace, 99.0438.xxx.

Údržba, viz skládací stranu III - IV.

- Funkční díly se nesmí mazat tukem!
- Uzávřete předuzávře.
- Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte a podle potřeby vyměňte.



Náhradní díly
viz skládací strana I (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

Závada/příčina/odstranění

Závada	Příčina	Odstranění
Voda nevytéká	<ul style="list-style-type: none"> Ucpané sítko před magnetickým ventilem Vadný magnetický ventil Zásuvný konektor nemá kontakt Vybírá baterie (kontrolka nejprve svítí trvale) 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte sítko Vyměňte magnetický ventil Zkontrolujte zásuvné konektory Vyměňte baterii
Voda vytéká nepřetržitě	<ul style="list-style-type: none"> Ucpaná tryska Vadný magnetický ventil Přijímací dosah senzorky je nastaven na příliš velkou vzdálenost! 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte píst Vyměňte magnetický ventil Dosah redukujte pomocí dálkového ovládání (zvláštní příslušenství, obj. čís.: 36 407)
Splachování nefunguje vůbec nebo je příliš krátké	<ul style="list-style-type: none"> Vyschlá nebo poškozená kožená manžeta 	<ul style="list-style-type: none"> Koženou manžetu natáhněte nebo vyměňte
Příliš dlouhé splachování	<ul style="list-style-type: none"> Kožená manžeta není ještě dostatečně měkká 	<ul style="list-style-type: none"> Spusťte více splachování (cca 5x), aby se manžeta navlhčila



Biztonsági információk

- A felszerelést csak fagymentes helyiségekben szabad végezni.
- Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon!** Más alkatrészek használata a garancia és a CE-jelölés érvényességének megszűnéséhez és sérülésekhez vezethet.

Műszaki adatok

- Feszültségellátás: 6V-os, CR-P2 típusú lítium elem
- Minimális eltelte idő (2 - 10 s beállítható): 5 s
- Az érzékelő területe Kodak Gray Car segítségével, szürke oldal, 8×10^6 , keresztfórmánum: 45 cm
- Szerelvénny intézetvédelem: IP 55

A DIN 4109 szerinti zajértek betartására 0,5 MPa feletti folyadéknyomás esetén a betápláló vezetékbe nyomáscsökkentő kell be építeni.



Felszerelés, lásd a II. kihajtható oldal.
A csővezetéket a szerelés előtt és után

is alaposan öblítse át (ügyeljen a DIN

1988/DIN EN 806 szabványra)!

Nyissa meg a hideg és a meleg víz ellátását, és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.



Kezelés,
lásd műszaki leírását, 99.0438.xxx.



Karbantartás, lásd a III - IV. kihajtható oldal.

- A működő alkatrészeket nem szabad bezsírozni!
- Zárja el az elzárócsapot.
- Az összes alkatrész ellenőrizni, tisztítani, és esetl. cserélni kell.



Pótalkatrészek
lásd I. kihajtható oldal (* = speciális tartozékok).

Ápolás

A szerelvénny tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

Guasto /Ok/ Elhárítás

Guasto	Ok	Elhárítás
Nem folyik a víz	<ul style="list-style-type: none"> A mágnesszelep előtt található szűrő eldugult Mágnesszelep meghibásodott A dugaszolócsatlakozó nem érintkezik Az elem lemerült (az ellenőrzőlámpa folyamatosan világít) 	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a szitát Cserélje ki a mágnesszelepet Ellenőrizze a dugaszoló csatlakozásokat Cserélje ki az elemet
A víz megszakítás nélkül folyik	<ul style="list-style-type: none"> Fűvóka eldugult Mágnesszelep meghibásodott A szenzorok észlelési területe túl nagyra lett állítva 	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a dugattyút Cserélje ki a mágnesszelepet Csökkentsse a hatótávolságot a távirányítóval (különleges felszereltség, megrendelési sz.:36 407)
Nincs öblítés vagy túl rövid az öblítés	<ul style="list-style-type: none"> Bőr karmantyú kiszáradt vagy sértült 	<ul style="list-style-type: none"> Táglitsa ki vagy cserélje ki az bőr karmantyút, lásd Karbantartás
Túl hosszú az öblítés	<ul style="list-style-type: none"> A bőr karmantyú még nem lágyult meg 	<ul style="list-style-type: none"> Indítson el több öblítést (kb. 5x) hogy a bőr karmantyút meglágyuljon

P

Informações de segurança

- A instalação apenas pode ser efectuada em compartimentos anticongelantes.
- Utilizar apenas peças sobresselentes e acessórios originais.** A utilização de outras peças leva à anulação da garantia, bem como da identificação CE e pode provocar ferimentos.

Dados técnicos

- Alimentação de corrente eléctrica: bateria de lítio 6V tipo CR-P2
- Tempo mínimo de permanência (regulável de 2 - 10 s): 5 s
- Âmbito de detecção com Kodak Gray Card, página cinzenta, 8 x 10", formato transversal: 45 cm
- Tipo de protecção da torneira: IP 55

Para cumprimento dos valores de ruído conforme a DIN 4109 em caso de pressões estáticas acima dos 0,5 MPa deve montar-se um redutor de pressão.

Instalação, página desdobrável II.
Antes e depois da instalação, enxaguar bem o sistema de tubagens (ter em atenção DIN 1988/DIN EN 806)!
Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.



Manuseamento,
ver a informação técnica, 99.0438.xxx.



Manutenção, página desdobrável III - IV.

- Não lubrificar as peças de funcionamento!
- Fechar a válvula de segurança.
- Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças.



Peças sobresselentes
ver página desdobrável I
(* = acessório especial).

Conservação

As indicações relativas à conservação desta torneira devem ser consultadas nas instruções de conservação fornecidas juntamente.

Avaria / Causa / Solução

Avaria	Causa	Solução
A água não corre	<ul style="list-style-type: none"> O filtro antes da electroválvula está entupido Electroválvula avariada Ficha de ligação sem contacto Bateria vazia (a luz de controlo sinaliza luz contínua e depois) 	<ul style="list-style-type: none"> Limpar o filtro Substituir a electroválvula Verificar a ficha de ligação Substituir a bateria
A água corre ininterruptamente	<ul style="list-style-type: none"> Pistão entupido Electroválvula avariada O campo de detecção do sensor é muito grande 	<ul style="list-style-type: none"> Limpar o pistão Substituir a electroválvula Reducir o alcance com o controlo remoto (acessório especial, nº de enc.: 36 407)
Sem descarga ou descarga muito breve	<ul style="list-style-type: none"> Junta de couro seca ou danificada 	<ul style="list-style-type: none"> Alargar ou substituir a junta de couro
Descarga muito longa	<ul style="list-style-type: none"> A junta de couro ainda não está bem humedecida 	<ul style="list-style-type: none"> Desencadear várias descargas (aprox. 5x) para humedecer bem a junta



Güvenlik bilgileri

- Montaj ancak donmaya karşı emniyetli odalarda yapılabilir.
- Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın.** Diğer parçaların kullanımı garanti hakkının ortadan kaldırmasına, CE işaretinin geçerliliğini kaybetmesine ve yaralanmalarına neden olur.

Teknik Veriler

- Elektrik girişi: 6V lityum batarya tipi CR-P2
- Minimum gecikme süresi
- (2 - 10 s ayarlanabilir): 5 s
- Kodak Gray Card ile algı alanı, gri taraf, 8 x 10", çapraz format: 45 cm
- Batarya koruma türü: IP 55

DIN 4109'da belirlenen ses değerlerine sadık kalmak için, 0,5 MPa'nın üzerindeki basınçlarda bir basınç düşürücü takılmalıdır.

Montaj, bkz. katlanır sayfa II.
Boru sistemini kurulmadan önce ve sonra su ile temizleyin
(DIN 1988/DIN EN 806'yi dikkate alın!)
Sıcak ve sıcak su vanasını açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.



Kullanım,
teknik ürün bilgilerine bakın, 99.0438.xxx



Bakım, bkz. katlanır sayfa III - IV.

- Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.
- Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel batarya yağıyla yağlayın.



Yedek parçalar

bkz. katlanır sayfa I (* = özel aksesuar).



Bakım

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.

Anza / Nedeni / Çözümü

Arıza	Nedeni	Çözümü
Su akmiyor	<ul style="list-style-type: none"> Solenoid valfin önündeki süzgeç tikanmış Solenoid valf bozuk Priz bağlantısı temas etmiyor Batarya boşalmış (kontrol lambası sürekli aydınlanmayı) 	<ul style="list-style-type: none"> Süzgeci temizleyin Manyetik valfi değiştirin Soket bağlantısını kontrol edin Pili değiştirilmesi
Su sürekli akıyor	<ul style="list-style-type: none"> Meme tikanmış Solenoid valf bozuk Sensör sisteminin algılama sahası fazla büyük ayarlanmış 	<ul style="list-style-type: none"> Pistyonu temizleyin Manyetik valfi değiştirin Uzaktan kumandalı algılama alanı (özel aksesuar, sipariş no.: 36 407) azaltılması
Yıkama yok veya fazla kısa	<ul style="list-style-type: none"> Deri manşet kurumuş veya zarar görmüş 	<ul style="list-style-type: none"> Deri manşeti genişletin veya değiştirin, bkz. bakım
Durulama çok uzun	<ul style="list-style-type: none"> Deri manşetleri henüz yumuşatılmadı 	<ul style="list-style-type: none"> Daha fazla yıkama (yaklaş. 5x) manşetlerin yumuşamasına sebep olur



Bezpečnostné informácie

- Inštalácia sa môže uskutočňovať iba v miestnostiach chránených proti mrazu.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. V prípade použitia iných dielov zaniká platnosť záruky a CE-certifikácie, okrem toho hrozí nebezpečenstvo úrazu.

Technické údaje

- Napájacie napätie: 6 V litiová batéria, typ CR-P2
- Minimálna doba oneskorenia
- (nastaviteľná od 2 - 10 s): 5 s
- Prijímací dosah s kartou Kodak Gray Card, sivá strana, 8 x 10", priečny formát: 45 cm
- Druh el. ochrany armatúry: IP 55

Na dodržanie predpisanych hodnôt hluku podľa DIN 4109 je pri statických tlakoch väčších ako 0,5 MPa potrebné namontovať redukčný ventil.

Inštalácia, pozri skladaciu stranu II.
Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite (dodržuje normu DIN 1988/DIN EN 806)!

Odverte privod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov.



Obsluha,
pozrite technické informácie, 99.0438.xxx



Údržba, pozri skladaciu stranu III - IV.
 • Funkčné diely sa nesmú mazat' tukom!
 • Uzávrite preduzáver.
 • Všetky diely skontrolujte, vyčistite a podľa potreby vymeňte.



Náhradné diely
pozri skladaciu stranu I
(* = zvláštne príslušenstvo)

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

Závada / príčina / odstránenie

Závada	Príčina	Odstránenie
Nevytoká voda	<ul style="list-style-type: none"> • Zapchaté sitko pred magnetickým ventilom • Vadný magnetický ventil • Zásuvný konektor nemá kontakt • Vybitá batéria (kontrolka najprv svieti trvalo) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vycistite sitko - Vymeňte magnetický ventil - Skontrolujte konektor - Vymeňte batériu
Voda vytieká nepretržite	<ul style="list-style-type: none"> • Zapchatá tryska • Vadný magnetický ventil • Prijímací dosah senzoriky je nastavený na príliš veľkú vzdialenosť 	<ul style="list-style-type: none"> - Vycistite piest - Vymeňte magnetický ventil - Dosah redukujte pomocou diaľkového ovládania (zvláštne príslušenstvo, obj. čís.: 36 407)
Splachovanie nefunguje alebo je príliš krátke	<ul style="list-style-type: none"> • Vyschnutá alebo poškodená kožená manžeta 	<ul style="list-style-type: none"> - Koženú manžetu natiahnite alebo vymeňte, pozri odst. údržba
Príliš dlhé splachovanie	<ul style="list-style-type: none"> • Kožená manžeta nie je ešte dostatočne mäkká 	<ul style="list-style-type: none"> - Spusťte viacaj splachovacích cyklov (cca 5x), aby sa manžeta navlhčila



Varnostne informacije

- Namestitev je dovoljeno izvesti le v prostorih, zaščitenih pred zmrzajo.
- Uporabljajte samo **originalne nadomestne dele in dodatno opremo**. Uporaba drugih delov povzroči neveljavnost garancije in znaka CE ter lahko povzroči telesne poškodbe.

Tehnični podatki

- Napajanje: litijeva baterija 6V, tip CR-P2
- Najkrajši čas uporabe: 5 s
- (nastavljivo od 2 do 10 s):
- Območje zaznavanja s Kodak Gray Card, siva stran, 8 x 10", prečni format: 45 cm
- Raven zaščite armature: IP 55

Kadar tlak v mirovanju presega 0,5 MPa, je zaradi upoštevanja vrednosti hrupa po normi DIN 4109 potrebno vgraditi reducirni ventil.

**Namestitev, glejte zložljivo stran II.
Pred inštalacijo in po njej temeljito
ocistite sistem cevi** (upoštevajte standard DIN 1988/DIN EN 806)!
**Odprite dotok hladne in tople vode ter
preverite tesnjenje priključkov.**



Uporaba,
glejte tehnične informacije, 99.0438.xxx



Servisiranje, glejte zložljivo stran III - IV.
• Zaprite dotok hladne in tople vode.
• Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebnim mazivom za armature.



Nadomestni deli
Glejte zložljivo stran I (* = dodatna oprema).

Vzdrževanje

Navodila za vzdrževanje te armature najdete v priloženih navodilih za vzdrževanje.

Motnja / Vzrok / Odprava motnje

Motnja	Vzrok	Odprava motnje
Voda ne teče	<ul style="list-style-type: none"> • Zamašen je filter pred magnetnim ventilom • Napaka na magnetnem ventili • Vtični priključek je brez stika • Baterija je prazna (kontrolna lučka sveti nepreklenjeno) 	<ul style="list-style-type: none"> - Očistite filter - Zamenjajte magnetni ventil - Preverite vtični priključek - Zamenjava baterije
Voda teče nepreklenjeno	<ul style="list-style-type: none"> • Šoba je zamašena • Napaka na magnetnem ventili • Nastavitev območja zaznavanja sezorki je nastavljeno na preveliko 	<ul style="list-style-type: none"> - Očistite bat - Zamenjajte magnetni ventil - Z daljinskim upravljanjem (dodata na oprema, št. artikla: 36 407) zmanjšajte doseg
Ni izplakovanja, ali je izplakovanje prekratko	<ul style="list-style-type: none"> • Osušena ali poškodovana usnjena manšeta 	<ul style="list-style-type: none"> - Razširite usnjeno manšeto ali zamenjajte
Predolgo izplakovanje	<ul style="list-style-type: none"> • Usnjena manšeta še ni uležana 	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedite več izplakovanj (ca. 5x) in manšeta se bo prilagodila



Sigurnosne napomene

- Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama u kojima nema opasnosti od smrzavanja.
- Koristite **samo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu**. Uporaba dijelova drugih proizvođača dovodi do gubitka prava iz jamstva poništavanja oznake CE te može uzrokovati ozljede.

Tehnički podaci

- Opskrba naponom: litijeva baterija od 6V tip CR-P2
- Minimalno vrijeme zadržavanja: 5 s (može se podesiti od 2 - 10 s)
- Područje registriranja prijema Kodak Gray Card, siva strana, 8 x 10", poprečna veličina: 45 cm
- Vrsta zaštite armature: IP 55

Za pridržavanje vrijednosti šuma prema DIN 4109 treba se, ako je pritisak mirovanja veći od 0,5 MPa, ugraditi jedan reduktor tlaka.

Ugradnja, pogledajte preklopnu stranicu II.


Sustav cijevi prije i nakon instalacije treba temeljito isprati (uzeti u obzir DIN 1988/DIN EN 806)!
Otvorite dovod hladne i tople vode te provjerite nepropusnost priključaka.



Rukovanje,
vidi Tehničke informacije, 99.0438.xxx.

Održavanje, pogledajte preklopnu stranicu III - IV.

- Funkcijska mjesta ne smiju se podmazivati!
- Zatvorite predzapor.
- Pregledajte sve dijelove, očistite ih i po potrebi zamjenite.



Rezervni dijelovi
pogledajte preklopljenu stranu I (* = poseban pribor).

Održavanje

Naputke za održavanje ove armature možete pronaći u priloženim uputama o održavanju.

Problem / uzrok / rješenje

Problem	Uzrok	Rješenje
Voda ne teče	<ul style="list-style-type: none"> začepljeno je sito ispred magnetskog ventila magnetski je ventil oštećen Utična spojница nema kontakt Baterija je prazna (kontrolna lampica trajno svijetli) 	<ul style="list-style-type: none"> očistite sito zamjenite magnetski ventil Provjerite utičnu spojnicu Zamjena baterije
Voda neprestano teče	<ul style="list-style-type: none"> mlaznica je začepljena magnetski je ventil oštećen područje registriranja sustava senzora podešeno je predugo 	<ul style="list-style-type: none"> očistite klip zamjenite magnetski ventil smanjite domet s daljinskim upravljačem (poseban pribor, kataloški broj: 36 407)
Nema ispiranja ili je ono prekratko	<ul style="list-style-type: none"> kožna manžeta je osušena ili oštećena 	<ul style="list-style-type: none"> proširiti ili zamjenite kožnu manžetu
Ispiranje traje predugo	<ul style="list-style-type: none"> kožna manžeta još nije namočena 	<ul style="list-style-type: none"> ispustite nekoliko ispiranja (oko 5x) da bi se manžeta namočila



Указания за безопасност

- Монтажът е разрешен само в помещения, защитени от замръзване.
- Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности.** Употребата на други части води до загуба на гарантията и CE знака за съответствие и може да доведе до наранявания.

Технически данни

- Електроизхранване: 6V-литиева батерия тип CR-P2
- Минимално времетраене (може да се настрои на 2 - 10 сек.): 5 сек.
- Зона на реагиране според Kodak Gray Card, сива страна, 8 x 10", хоризонтална равнина: 45 см
- Степен на защита на арматурата: IP 55

Възможна е термична дезинфекция.
Ако статичните натоварвания превишават 0,5 МРа, трябва да се монтира редуциращ вентил.

Монтаж, виж страница II.


Водопроводната система трябва да се промие основно преди и след монтаж
(спазвайте DIN 1988/DIN EN 806)!
Пуснете подаването на студена и топла вода и проверете връзките за теч.

Неизправност / Причина / Отстраняване

Неизправност	Причина	Отстраняване
Водата не тече	<ul style="list-style-type: none"> Цедката на електромагнитния вентил е замърсена Неизправен електромагнитен вентил Щепелният съединител не прави контакт Батерията е източена (контролната лампичка свети непрекъснато) 	<ul style="list-style-type: none"> Почистете цедката Подменете електромагнитния вентил Проверете щепелния съединител Сменете батерията
Водата тече непрекъснато	<ul style="list-style-type: none"> Дюзата е задържана Неизправен електромагнитен вентил Твърде голям обхват на действие на сензорите 	<ul style="list-style-type: none"> Почистете колбичката Подменете електромагнитния вентил Намалете обхвата чрез дистанционното управление (Специални части, Кат. №: 36 407)
Не се извършва изплакване или изплакването е твърде кратко	<ul style="list-style-type: none"> Коженият уплътнител е сух или е повреден 	<ul style="list-style-type: none"> Разширете или подменете кожения уплътнител
Изплакването трае твърде дълго	<ul style="list-style-type: none"> Коженият уплътнител още не е омекнал 	<ul style="list-style-type: none"> Извършете няколко изплаквания (прибл. 5 пъти) за да умекне кожения уплътнител



Ohutusteave

- Segistit tohib paigaldada ainult külurnumiskindlatesse ruumidesesse.
- Kasutage ainult originaalvaruosu ja - lisavarustust.** Muude osade kasutamine võib põhjustada kahjustusi ning garantii ja CE-märgistus kaotavad kehtivuse.

Tehnilised andmed

- Toitepinge: liitiumaku 6 V, tüüp CR-P2
 - Miinimumviiteaeg: 5 s
(seadistatav 2 - 10 s)
 - Vastuvõtuala kaardiga Kodak Gray Card, hall pool, 8 x 10", põikformaat: 45 cm
 - Segisti turvalisuse aste: IP 55
- Kui segisti staatiilne surve on üle 0,5 MPa, tuleb standardi DIN 4109 järgi mürä koefitsiendist kinnipidamiseks paigaldada survealandaja.

Paigaldamine, vt kahepoolsett lehelt 2.
Loputage torusüsteem enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi (järgige standardit DIN 1988 / DIN EN 806).

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ning veenduge, et ühenduskohad ei leki.



Kasutamine, vt tehnilist tooteteavet, 99.0438.xxx

Tehniline hooldus, vt kahepoolsett lehelt 3 - 4.

- Funktionsaalseid osi ei tohi määrida!
- Sulgege eeltökesti.
- Kõik osad tuleks kontrollida, puastada ja vajadusel asendada.



Tagavaraosad

Vt kahepoolsett lehte 1 (* = eriosad).

Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasolevas hooldusjuhendis.

Rike/põhjus/lahendus

Rike	Põhjus	Lahendus
Vett ei voolata	<ul style="list-style-type: none"> Sõel magnetventiili ees on ummistunud Magnetventiil on defektne Pistikühendusel puudub kontakt. Aku on tühi. (märgutuli põleb pidevalt) 	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage sõel Vahetage välja magnetventiil Kontrollige pistikühendusi. Vahetage aku välja. Löpetage puhatustsrežiim või oodake
Vesi voolab katkematult	<ul style="list-style-type: none"> Düüs on ummistunud Magnetventiil on defektne Sensori toimeala on seatud liiga suureks 	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage kolb Vahetage välja magnetventiil Vähendage kaugjuhtimispuldist (Eriosad, tellimisnumber: 36 407) töösooni
Loputus puudub või on liiga lühike	Nahkmansett on ára kuivanud või kahjustatud	<ul style="list-style-type: none"> Laientage nahkmansetti või vahetage see välja
Loputus on liiga pikka	<ul style="list-style-type: none"> Nahkmansetti pole veel leotatud Loputusvee kogus on liiga suur 	<ul style="list-style-type: none"> Käivitage mitu loputust (ca 5x) manseti leotamiseks



Drošības informācija

- Ierīci drīkst uzstādīt tikai pret salu aizsargātās telpās.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Lietojot citas daļas, garantija un CE markējums zaudē spēku un rodas savainojumu risks.

Tehniskie parametri

- Sprieguma padeve: 6 V litija baterija, tips CR-P2
 - Minimālais uzkavēšanās laiks (2 - 10 s, iestatāms): 5 s
 - Uztveršanas zona ar Kodak Gray Card, pelēkā puse, 8 x 10", šķēriformāts: 45 cm
 - Armatūras aizsardzības veids: IP 55
- Ja miera stāvokļa spiediens pārsniedz 0,5 MPa, jāiebūvē reduktors, lai troksnis nepārsniegtu saskaņā ar standartu DIN 4109 atļauto līmeni.

Uzstādīšana, skatiet II salokāmo pusī.
Rūpīgi izskalojiet caurulvadu sistēmu pirms uzstādīšanas un pēc tās (ņemiet vērā standarta DIN 1988/DIN EN 806 prasības)!

Atveriet aukstā un karstā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.



Lietošana,
skatiet tehnisko informāciju, 99.0438.xxx



Tehniskā apkope, skatiet III - IV salokāmo pusī.

- Mehānisma darba elementus aizliegts ieeļot!
- Noslēgt ūdens noslēgus.
- Pārbaudiet, tīriet un pēc iespējas apmainiet visas daļas.



Rezerves daļas
Skatiet I salokāmo pusī
(*= papildaprikojums).

Kopšana

Norādījumus par šīs armatūras kopšanu skatiet pievienotajā lietošanas pamācībā.

Traucējums/iemesls/novēršana

Traucējums	Iemesls	Novēršana
Netek ūdens	<ul style="list-style-type: none"> Aizsērējis siets pie magnētiskā vārstā Bojāts magnētiskais vārstā Spraudsavienojumā nav kontakta Izlādējusies baterija (kontrollampīņa signalizē, nepārtraukti spīdot) 	<ul style="list-style-type: none"> Iztīriet sietu Nomainiet magnētisko vārstu Pārbaudiet spraudsavienojumus. Nomainiet bateriju.
Ūdens plūst nepārtrauktī	<ul style="list-style-type: none"> Aizsērējusi sprausla Bojāts magnētiskais vārstā Ir iestatīta pārāk liela sensoru paneļa reģistrēšanas zona 	<ul style="list-style-type: none"> Notīriet virzuli Nomainiet magnētisko vārstu Ar tālvadību samaziniet uztveres attālumu ("Papildaprikojums" – pasūtīšanas Nr. 36 407)
Nav skalošanas vai tās laiks ir pārāk īss.	<ul style="list-style-type: none"> Izžuvusi vai bojāta ādas uzmava 	<ul style="list-style-type: none"> Paplašiniet vai nomainiet ādas uzmavu
Skalošana pārāk ilga	<ul style="list-style-type: none"> Ādas uzmava vēl nav ievietota 	<ul style="list-style-type: none"> Vairākas skalošanas (aptuveni 5x), lai ievietotu uzmavu.



Informacija apie saugą

- Montuoti galima tik šildomose patalpose.
- Naudokite tik originalias atsargines ir priedus dalis. Naudojant kitas dalis, netenkama teisės į garantiją, nebegaliожia CE ženklas, be to, galima patirti sužalojimų.

Techniniai duomenys

- Maitinimo įtampa: CR-P2 tipo 6 V ličio baterija
- Minimalus uždelsimo laikas (galima nustatyti 2 - 10 sek.): 5 sek.
- Registravimo sritis su kortele „Kodak Gray Card“, pilkoji pusė, 8 x 10 col., skersinis formatas: 45 cm
- Maišytuvo apsaugos tipas: IP 55

Jei statinis slėgis didesnis nei 0,5 MPa, siekiant neviršyti DIN 4109 nurodytų triukšmo verčių reikia įmontuoti slėgio reduktorių.

Įrengimas, žr. II atlenkiamajį puslapį.
Prięs atlikdami įrengimo darbus ir po jų, kruopščiai praplaukite varzdžių sistemą (laikykites DIN 1988 / DIN EN 806 reikalavimų!).

Atidarykite šalto bei karšto vandens sklendes ir patikrinkite, ar sandarios jungtys.



Valdymas,
žr. techninę informaciją, 99.0438.xxx



Techninė priežiūra, žr. III - IV atlenkiamajį puslapį.

- Funkcinių detalių tapti negalima!
- Uždarykite pirminių blokatorius.
- Patikrinkite nuvalykite detales. Jei reikia, pakeiskite jas naujomis.



Atsarginės dalys

žr. I atlenkiamajį puslapį (* – specialus priedai).

Priežiūra

Šio maišytuvo priežiūros nurodymai pateikiti pridėtoje priežiūros instrukcijoje.

Gedimas / priežastis / gedimo pašalinimo būdai

Gedimas	Priežastis	Gedimo šalinimo būdai
Nebėga vanduo	<ul style="list-style-type: none"> Užsikimšo sietelis, esantis prieš elektromagnetinį vožtuvą Sugedo elektromagnetinis vožtuvas Tarp kištukinių jungčių néra kontakto Išsieikvojusi baterija (kontrolinė lemputė šviečia nuolat) 	<ul style="list-style-type: none"> Išvalykite sietelį Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą Patikrinkite kištukines jungtis Pakeiskite bateriją
Ištisai teka vanduo	<ul style="list-style-type: none"> Užsikimšo purkštukas Sugedo elektromagnetinis vožtuvas Nustatytą per didelę jutiklių sistemos jutimo sritis 	<ul style="list-style-type: none"> Nuvalykite stūmoklij Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą Nuotoliniai valdymo pultai sumažinkite veikimo nuotoli (specialus priedai, užsakymo Nr. 36 407)
Nebėga plovimo vanduo arba bėga per trumpai	<ul style="list-style-type: none"> Perdžiūvo arba buvo pažeistas odinis lankelis 	<ul style="list-style-type: none"> Išplėskite arba pakeiskite odinį lankelį
Vanduo nuleidžiamas per ilgai	<ul style="list-style-type: none"> Odinis lankelis dar nesuminkštėjo 	<ul style="list-style-type: none"> Keletą kartų (maždaug 5) nuleiskite vandenį, kad suminkštėtų odinį lankelį



Informații privind siguranță

- Instalarea trebuie realizată numai în spații rezistente la îngheț.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.** Utilizarea altor piese duce la pierderea garanției și a valabilității marcapilului CE și este posibil să cauzeze vătămări corporale.

Specificații tehnice

- Alimentare electrică: Baterie electrică cu litiu de 6 V tip CR-P2
- Timp minim de blocare: 5 s (reglabil 2 - 10 s)
- Domeniu de sesizare conform Kodak Gray Card, pagina gri 8 x 10 inchi, format transversal: 45 cm
- Grad de protecție a bateriei: IP 55

Pentru menținerea valorilor de zgromot în limitele DIN 4109, în cazul unor presiuni statice de peste 0,5 MPa, se va monta un reductor de presiune.

Instalarea; a se vedea pagina pliantă II.
Se spală atent sistemul de conducte înainte și după instalare (se va avea în vedere DIN 1988/DIN EN 806)!
Se deschide alimentarea cu apă rece și căldă și se verifică etanșeitatea racordurilor.



Utilizarea;
a se vedea informațiile tehnice, 99.0438.xxx



Întreținerea; a se vedea pagina pliantă III - IV.
 • Piese funcționale nu trebuie gresate!
 • Se închide ventilul de separare.
 • Toate piesele se verifică, se curăță, eventual se înlocuiesc.



Piese de schimb
a se vedea pagina pliantă I (* = accesorii speciale).



Îngrijirea
Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

Defecțiune/Cauză/Remediu

Defecțiune	Cauză	Remediu
Apa nu curge	<ul style="list-style-type: none"> Sita electrovalvei este înfundată Electrovalvă defectă Conectorul nu face contact Bateria electrică este descărcată (lampa de control se aprinde continuu) 	<ul style="list-style-type: none"> Se curăță sita Se înlocuiește electrovalva Se controlează conectorul de alimentare Se înlocuiește bateria electrică
Apa curge continuu	<ul style="list-style-type: none"> Duză înfundată Electrovalvă defectă Domeniul de sesizare al sistemului de senzori este reglat la o valoare prea mare 	<ul style="list-style-type: none"> Se curăță pistonul Se înlocuiește electrovalva Se reduce domeniul de sesizare folosind telecomanda (accesoriu special, nr. catalog 36 407)
Nu există spălare sau spălarea este prea scurtă	<ul style="list-style-type: none"> Manșeta de piele este uscată sau deteriorată 	<ul style="list-style-type: none"> Se va întinde sau se va înlocui manșeta de piele
Spălare prea lungă	<ul style="list-style-type: none"> Manșeta de piele nu este încă înmisiată 	<ul style="list-style-type: none"> Efectuați mai multă clătiri (cca. 5x) pentru a înmisi manșeta



安全说明

- 只能在无霜房间内安装。
- 只能使用原装备件及附件。**如果使用其他零件，则保修和 CE 标识将失效，并可能导致伤害。

技术参数

- 电源：6V 锂电池（CR-P2 型）
 - 最短延迟时间
(可在 2-10s 范围内调节)： 5s
 - 接收范围（使用 8x10 英寸柯达灰板的灰色面以风景模式测量）： 45 cm
 - 龙头防护类型： IP 55
- 如果静压超过 0.5 MPa，必须加装减压阀。

安装，如折页 II 所示。
安装前后务必彻底冲洗所有管件（遵循 EN 806 规范）。
打开冷热水进水管，检查接口是否存在渗漏情况。



操作， 请参见的技术产品信息，99.0438.xxx



维护，参见折页 III - IV

- 请勿润滑功能件！
- 关闭隔离阀。
- 检查和清洁所有部件，根据需要更换部件。



备件

参见折页 I (* = 特殊配件)。

保养

有关该龙头的保养说明，请参考附带的《保养指南》。

故障 / 原因 / 排除方法

故障	原因	排除方法
不出水	<ul style="list-style-type: none"> 电磁阀的过滤网进水部分堵塞 电磁阀失灵 插入式连接器接触不良 电池电量耗尽 (指示灯会连续亮着) 	<ul style="list-style-type: none"> 清洁过滤网 更换电磁阀 连接插入式连接器 更换电池
持续出水	<ul style="list-style-type: none"> 喷嘴堵塞 电磁阀失灵 传感器系统的检测区域设置得过远 	<ul style="list-style-type: none"> 清洁活塞 更换电磁阀 使用遥控器缩小感应范围（特殊零件，产品编号：36 407）
不冲水或冲水时间过短	皮质密封圈干燥或损坏	展开或更换皮质密封圈
冲水时间过长	皮质密封圈尚未软化	执行多次冲水（大约 5 次）以软化皮质密封圈。



Правила безпеки

- Блок живлення із вбудованою виделкою призначено для використання виключно в закритих приміщеннях.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини й аксесуари. У випадку використання інших деталей гарантія та маркування СЕ вважатимуться недійсними, і може виникнути небезпека травмування.

Технічні характеристики

- Джерело живлення: літієвий акумулятор, 6 В, тип CR-P2
- Мінімальний час очікування (регулювання в діапазоні 2–10с): 5 с
- Діапазон охоплення за Kodak Gray Card, cіра сторона, 8 x 10", поперечний формат: 45 см
- Від захисту арматури: IP 55

Якщо статичний тиск перевищує 0,5 МПа, для зниження рівня шуму відповідно до DIN 4109 необхідно вмонтувати редуктор тиску.

Встановлення, див. вкладку II.

Перед установленням і після нього необхідно ретельно промити систему трубопроводів (дотримуватися DIN 1988 та DIN EN 806)!

 Відкрийте подачу гарячої та холодної води й перевірте щільність стиков.

Експлуатація, див. технічну інформацію, 99.0438.xxx

Технічне обслуговування

- Заборонено змащувати функціональні детали!
- Закріпіть попередній запірний вентиль.
- Перевірте, очистте або, якщо необхідно, замініть усі деталі.

Запчастини, див. вкладку I (* = спеціальне пристосування)

Догляд

Рекомендації щодо догляду за цією арматурою містяться в посібнику, що додається.

Несправність/Причина/Спосіб усунення

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Відсутня подача води	<ul style="list-style-type: none"> Закупорено фільтр, встановлений перед електромагнітним клапаном Пошкоджено електромагнітний клапан Немає контакту в штекерному гнізді Розряджено акумулятор (контрольна лампочка світиться безперервно) 	<ul style="list-style-type: none"> Очистьте фільтр Замініть електромагнітний клапан Встановіть штекерне сполучення Замініть акумулятор
Вода льється безперервно	<ul style="list-style-type: none"> Закупорена форсунка Пошкоджено електромагнітний клапан Установлено завелику для місцевих умов зону дії (небажане відбиття) 	<ul style="list-style-type: none"> Очистьте поршень Замініть електромагнітний клапан Зменшіть радіус дії за допомогою пульта дистанційного керування (спеціальне пристосування, арт. №: 36 206)
Змивання не відбувається або відбувається в недостатньому обсязі	<ul style="list-style-type: none"> Шкіряна манжета пересохла або пошкоджена 	<ul style="list-style-type: none"> Розширте або замініть шкіряну манжету
Процес очищення триває занадто довго	<ul style="list-style-type: none"> Шкіряна манжета ще не змочена 	<ul style="list-style-type: none"> Провести декілька промивань (прибл. 5x) для змочення манжети

RUS

Информация по технике безопасности

- Установку разрешается производить только в морозостойких помещениях.
- Следует использовать только **оригинальные запчасти и принадлежности**. Использование иных деталей влечет за собой аннулирование гарантии и знака CE и может привести к травматизму.

Технические характеристики

- Питающее напряжение: 6V В, литиевая батарея, тип CR-P2
- Минимальная продолжительность контакта (регуировки в диапазоне 2 - 10 с): 5 с
- Диапазон обнаружения по Kodak Gray Card, серая сторона, 8 x 10", поперечный формат: 45 см
- Вид защиты смесителя: IP 55

Для снижения уровня шума в соответствии с DIN 4109 при давлении в водопроводе более 0,5 МПа рекомендуется установить редуктор давления.

Установка, см. вкладку II.
Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать стандарт DIN 1988/DIN EN 806)!
Откройте подачу холодной и горячей воды, проверьте герметичность соединений.



Обслуживание, см. техническую информацию, 99.0438.xxx.



Техническое обслуживание, см. вкладку III - IV.
• Функциональные детали смазывать запрещается!
• Закрыть предварительный запорный вентиль
• Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить.



Запасные части, см. вкладку I* = специальные принадлежности).






Уход
Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции.


Неисправность/причина/способ устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Вода не течет	<ul style="list-style-type: none"> Фильтр перед электромагнитным клапаном засорен Электромагнитный клапан имеет дефект Отсутствует контакт в штекерном разъеме Батарея разрядилась (контрольная лампа светится непрерывно) 	<ul style="list-style-type: none"> Очистить фильтр Заменить электромагнитный клапан Проверить аппаратный промежуточный штепсель Заменить батарею
Вода течет непрерывно	<ul style="list-style-type: none"> Форсунка забилась Электромагнитный клапан имеет дефект Диапазон действия сенсора установлен на слишком большое значение 	<ul style="list-style-type: none"> Очистить форсунку Заменить электромагнитный клапан Уменьшить диапазон дистанционным управлением (специальные принадлежности, артикул №: 36 407)
Отсутствует смыв или смыв слишком короткий	<ul style="list-style-type: none"> Кожаная манжета высохла или повреждена 	<ul style="list-style-type: none"> Расширить кожаную манжету или заменить, см. Техобслуживание
Смыв слишком продолжительный	<ul style="list-style-type: none"> Кожаная манжета еще не размягчена 	<ul style="list-style-type: none"> Выполнить несколько смызов (приб. 5 раз), чтобы манжета размягчилась









Pure Freude an Wasser



D
+49 571 3989 333
impressum@grohe.de

A
+43 1 68060
info-at@grohe.com

AUS
Argent Sydney
+02 8394 5800
Argent Melbourne
+03 9682 1231

B
+32 16 230660
info.be@grohe.com

BG
+359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

CAU
+99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CND
+1 888 6447643
info@grohe.ca

CH
+41 448777300
info@grohe.ch

CN
+86 21 63758878

CY
+357 22 465200
info@grome.com

CZ
+420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

DK
+45 44 656800
grohe@grohe.dk

E
+34 93 3368850
grohe@grohe.es

EST
+372 6616354
grohe@grohe.ee

F
+33 1 49972900
marketing-fr@grohe.com

FIN
+358 10 8201100
teknocolor@teknocalor.fi

GB
+44 871 200 3414
info-uk@grohe.com

GR
+30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

H
+36 1 2388045
info-hu@grohe.com

HK
+852 2969 7067
info@grohe.hk

I
+39 2 959401
info-it@grohe.com

IND
+91 124 4933000
customercare.in@grohe.com

IS
+354 515 4000
jonsf@byko.is

J
+81 3 32989730
info@grohe.co.jp

KZ
+7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

LT
+372 6616354
grohe@grohe.ee

LV
+372 6616354
grohe@grohe.ee

MAL
+960 80 6570
info-singapore@grohe.com

N
+47 22 072070
grohe.no

NL
+31 79 3680133
vragen-nl@grohe.com

NZ
+09/373 4324

P
+351 234 529620
commercial-pt@grohe.com

PL
+48 22 5432640
biuro@grohe.com.pl

RI
+62 21 2358 4751
info-singapore@grohe.com

RO
+40 21 2125050
info-ro@grohe.com

ROK
+82 2 559 0790
info-singapore@grohe.com

RP
+63 2 8041617

RUS
+7 495 9819510
info@grohe.ru

S
+46 771 141314
grohe@grohe.se

SGP
+65 6 7385585
info-singapore@grohe.com

SK
+420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

T
+66 2610 3685
info-singapore@grohe.com

TR
+90 216 441 23 70
GroheTurkey@grome.com

UA
+38 44 5375273
info-ua@grohe.com

USA
+1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

VN
+84 8 5413 6840
info-singapore@grohe.com

AL BIH HR KS
ME MK SLO SRB

+385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa
Area Sales Office:**
+357 22 465200
info@grome.com

IR OM UAE YEM
+971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office:
+65 6311 3600
info@grohe.com.sg